



ms4bike

Sicherheit durch Professionalität.

IB für AT
M.Schubert

Name:	Gerd	Vorname:	Löser
Straße:	WG E.Thälmann 12	Fahrradmarke:	Cube
PLZ:	09465	Ort:	Sehmatal-Cranzahl
		Farbe:	rot/blau
		Herren:	<input checked="" type="checkbox"/>
		Damen:	<input type="checkbox"/>
Abholdatum:	01.01.1970		
Tel.- Nummer:	03733/564329	Email- Adresse:	glcc@gmx.de
Radzubehör:	Schutzbleche	Schutzbleche	
Rahmen- Nr.:	C_455567865	Altteile retour:	<input type="checkbox"/>
		entsorgen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Servicerad: StVZO? Ja: Nein:
 Erstinspektion: Inspektion: Wintercheck:

Name Techniker:

Hiermit bestätige ich, daß die in Auftrag gegebenen Serviceleistungen ordnungsgemäß ausgeführt und die Messwerte ermittelt wurden:

Unterschrift Techniker

Serviceschwerpunkt	vorn	hinten	Bemerkungen vorn	Bemerkungen hinten
Laufрад - Schlauch:	i.O.	i.O.		
Laufрад - Decke:	i.O.	i.O.		
Laufрад - Speichen:	i.O.	i.O.		
Laufрад - Seitenschlag:	n.i.O.	i.O.	Laufрад zentrieren!	
Bremse - Scheibe/Felge:	i.O.	i.O.		
Bremse - Zug/Hülle:	i.O.	i.O.		
Bremse - Beläge/Gummis:	i.O.	i.O.		
Nabe - Getriebe/Achse:	i.O.	i.O.		
Nabe - Wartung:	i.O.	i.O.		
Antrieb - Schaltung vorn:		i.O.		
Antrieb - Zug/Hülle:		i.O.		
Antrieb - Kette:		i.O.	Kette ist in Ordnung.	
Antrieb - Zahnkranz vorn:		i.O.		
Antrieb - Kassette hinten:		i.O.		
Antrieb - Schaltung hinten:		i.O.		
Tretlager - Zustand:		i.O.		
Beleuchtung - Zustand:		i.O.		
Rahmen - Zustand:		i.O.		
Steuereinheit - Zustand:		i.O.		
Schutzbleche - Zustand:		i.O.		
Allgemeiner Zustand:		i.O.		
Kundenwünsche 01:				

Serviceübergabeprotokoll TuS

Informationen zum ms4bike: www.ms4bike.de