



Name:	Schulze	Vorname:	Gerd
Straße:	Freiberger Straße 3	Fahrradmarke:	Spezialized
PLZ:	99876	Ort:	Branderbisdorf
		Farbe:	orange
		Herren:	<input checked="" type="checkbox"/>
		Damen:	<input type="checkbox"/>
Abholdatum:	01.01.1970		
Tel.- Nummer:	+4934567343	Email- Adresse:	SGFF@web.de
Radzubehör:	Navi	Navi	
Rahmen- Nr.:	SZE_63632220		

Vorname Techniker:	Mannfred
Familienname Techniker:	Artur

Benennung Serviceschwerpunkt	Note	Bemerkung
1.1. Rahmen: Sichtprüfung auf Korrosion, Verformung, Risse.	1	
1.2. Gabel: Sichtprüfung auf Korrosion, Verformung, Risse.	2	
1.3. Lenkerkopflager: Spiel? Rastet? Leichtigkeit?	3	
1.3. Lenkerkopflager: Eingestellt.	2	
2.1. Vorbau: Einstecktiefe? Gefettet? Klemmung o.k.?	2	
2.1. Vorbau: Sichtprüfung auf Verformung, Risse.	2	
2.1. Vorbau: Verschraubung gemäß Herstellerangaben geprüft.	1	
2.2. Lenker: Sichtprüfung auf Verformung und Risse.	2	
2.2. Lenker: Justiert? Fest? Ergometrie?	3	
2.2. Lenker: Verschraubung gemäß Herstellerangaben geprüft.	2	
2.2. Lenker: Lenkerband/Griffe: Allgemeiner Zustand? Fest?	3	#####
3.1. Sattel: Obermaterial: Allgemeiner Zustand?	2	
3.1. Sattel: Justiert? Fest?	4	neu
3.1. Sattel: Verschraubung gemäß Herstellerangaben geprüft.	3	
3.2. Sattelstütze: Einstecktiefe? Gefettet? Fettreste? Fest?	2	
3.2. Sattelstütze: Sichtprüfung auf Verformung und Risse.	3	
3.2. Sattelstütze: Verschraubung gemäß Herstellerangaben geprüft.	2	
4.1. Vorderrad: Felgenband geprüft (nicht bei Tubless).	3	
4.1. Vorderrad: Luftdruck geprüft? Ventileinsatz fest? Ventilkappe?	2	
4.1. Vorderrad: Reifen allgemeiner Zustand, Rundlauf, Verschleiß?	4	
4.2. Hinterrad: Felgenband geprüft (nicht bei Tubless).	2	
4.2. Hinterrad: Luftdruck geprüft? Ventileinsatz fest? Ventilkappe?	2	