



Name:	Schulze	Vorname:	Gerd
-------	---------	----------	------

Benennung Serviceschwerpunkt	Note	Bemerkung
10.5. Parkstütze: Fest?	0	nicht vorhanden
11.1. VR- Federung: Buchsenspiel, Leichtgängigkeit, allgem. Zustand?	0	nicht vorhanden
11.1. VR- Federung: Funktion? Gesäubert/gepflegt.	0	nicht vorhanden
11.2. HR- Federung: Gelenkspiel, Leichtgängigkeit, allgemeiner Zustand?	0	nicht vorhanden
11.2. HR- Federung: Funktion? Gesäubert/gepflegt?	0	nicht vorhanden
11.3. gefederte Sattelstütze: Buchsenspiel, Leichtgängigkeit, allg. Zustand?	0	nicht vorhanden
11.3. gefederte Sattelstütze: Funktion?	0	nicht vorhanden
11.3. gefederte Sattelstütze: Gesäubert/gepflegt?	0	nicht vorhanden
12. Probefahrt: Geräusentwicklung? Funktion? Ergonomie?	1	

Raum für Ihre Notizen:

Im Rahmen der für Sie durchgeführten Fahrzeuginspektion wurde jede Komponente einer eingehenden Analyse und Bewertung unterzogen.

Die Noten der Bewertung bedeuten:

- 1 = neuwertig/neu
- 2 = voll funktionstüchtig
- 3 = nahe der Verschleißgrenze
- 4 = defekt/verschlissen
- 5 = sicherheitsrelevant defekt/verschlissen

Im Sinne Ihrer Sicherheit und Ihres Fahrkomfort wird durch unsere Fachwerkstatt empfohlen, alle Komponenten bzw. Wartungszustände, welche mit Note 3 und schlechter bewertet sind, warten, instandsetzen oder wechseln zu lassen.

Lassen Sie sich von unseren Technikern beraten, treffen Sie Ihre Entscheidungen, und beauftragen Sie die von Ihnen gewünschten Serviceleistungen.

Name Techniker: Manfred Artur

Ihr Serviceteam ms4bike

Sehmatal-Sehma , am 28.03.2021

Unterschrift Techniker